



③対極板コネクタを
対極板接続端子に接続してください。

①アクティブ附属品を
本体に接続

②電源スイッチをONに
してください。

注)アクティブ附属品を使用しない時は
常に安全で絶縁された場所に置き、患者の上に置かないでください。